

令和5年度合同点検箇所対策実施状況（令和5年度未実施箇所）

令和5年度 通学路合同点検シート（清瀬第八小学校）

| No | 点検箇所 | 点検理由 | 合同点検による確認状況 | 対策必要有無 | 対策実施主体 | 対策案 | 令和5年度未実施状況 | 令和6年度未実施状況 |
|----|--------------------|---|---|-----------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 2 | 志木街道と新小金井街道の合流地点付近 | 特に南行の志木街道については、新小金井街道との分岐の後、速度を上げて走行する自動車が多く、信号機のない横断歩道では、歩行者の有無に関わらず一時停止する車両がほとんどない。 | 通学路（長命寺西側）から志木街道に出る際に見通しが悪い、ミラー角度もずれている。 志木街道と新道交差点東の横断用信号を無視する車両あり。 | 必要 不必要 | ① 学校・教育委員会 ② 道路管理者 ③ 警察 ④ その他 | 長命寺西側道路（赤道）と志木街道接続部ミラー調整 信号無視状況確認 | 角度調整実施予定 状況確認できず（確認次第取り実施） | ○調整完了。（道路管理者） |
| 3 | 御殿山村付近のけやき通り | 第八小学校側は、草木が歩道にはみ出して歩いて歩きにくい。 | 夏場は歩道に草が入り込んでくる 夜になると、車道は明るい歩道が暗い | 必要 不必要 | ① 学校・教育委員会 ② 道路管理者 ③ 警察 ④ その他 | 街路樹帯の草の刈込 歩道部の街路灯必要性確認 | 刈込実施済 街路灯 検討中 | ○刈込実施済 街路灯 検討中。 |
| 5 | 御殿山南側赤道 | 道路に土が入り歩きにくい | 道路に土が入り歩きにくい | 必要 不必要 | ① 学校・教育委員会 ② 道路管理者 ③ 警察 ④ その他 | 定期的な土除去 | 検討中 | ○定期的な土除去実施。 |

令和5年度 通学路合同点検シート（清瀬第十小学校）

| No | 点検箇所 | 点検理由 | 合同点検による確認状況 | 対策必要有無 | 対策実施主体 | 対策案 | 令和5年度未実施状況 | 令和6年度未実施状況 |
|----|-----------------------------|--|---|-----------|--|------------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 中清戸1丁目（十小正門前の道） | 全児童が通る道だが、登下校の時間帯に自動車・自転車の交通量が多く危険である。 | 横断歩道が薄い 通過する車両がそこまでスピードを出しているわけではないが、児童が横に広がって歩くなど危険 | 必要 不必要 | ① 学校・教育委員会 ② 道路管理者 ③ 警察 ④ その他 | 路面標示補修 登下校時の道路の歩き方指導 | 路面標示：検討中 歩き方指導：継続して実施 | ○路面標示：令和7年度工事予定。（道路管理者） |
| 2 | 中清戸1丁目（十小正門前から新小金井街道へ出るところ） | 多くの児童が通る場所である。新小金井街道の歩道に出るところの見通しが悪く、ミラーもないため、スピードを出して通過する自転車との接触事故の危険がある。 | 歩道をスピード出して通行する自転車との接触が怖い | 必要 不必要 | ① 学校・教育委員会 ② 道路管理者 ③ 警察 ④ その他 | 自転車の速度抑制効果策を検討 | 検討中（看板設置等） | ○該当する歩道は令和6年に規制標識「普通自転車歩道通行可」が撤去され自転車は例外を除き走行することが不可能となりました。（警察） |
| 4 | 中清戸3丁目（パティンクセンター アスカ前の歩道） | 一部の児童が通る道だが、歩道の幅が狭く、雑草が生えており整備されていないため歩きづらく危険である。1学期中、登校途中の児童が転倒し、けがをした。 | 歩道陥没、コービン抜け等あり | 必要 不必要 | ① 学校・教育委員会 ② 道路管理者 ③ 警察 ④ その他 | 舗装等修復 | 検討中 | ○検討中。 |
| 5 | 中清戸3丁目（ひまわり通りコロポックル前の横断歩道） | 一部の児童が通る道だが、登下校時、横断歩道を児童が横断しようとしても停止しない車が多く危険である。 | 横断歩道の表示は舗装も空中も対策済、それでもかなりのスピードで車両が通過する | 必要 不必要 | ① 学校・教育委員会 ② 道路管理者 ③ 警察 ④ その他 | 登下校時の見守り誘導 注意表示追加（ガードパイプに設置等）検討 | 検討中 | ○検討中。（道路管理者） |
| 7 | 上清戸1丁目（新小金井街道の脇道へ入る横断歩道） | 一部の児童が通る道だが、新小金井街道から脇道へ入る自動車が多く、信号もないため、自動車との接触事故の危険がある。 | 左折自動車の交通量が非常に多い | 必要 不必要 | ① 学校・教育委員会 ② 道路管理者 ③ 警察 ④ その他 | 信号設置は得策ではないため、その他の左折車スピード抑制策検討 | 検討中 | ○対策策検討中（対策困難） |
| 8 | 上清戸1丁目（新小金井街道コインランドリー前の交差点） | 一部の児童が通る道だが、交差点から清瀬駅方面の歩道の幅が狭い上に、自転車も多く通り危険である。 | 民家外構により歩道交差点部の見通しが悪く、自転車と歩行者の接触の危険性あり。 | 必要 不必要 | ① 学校・教育委員会 ② 道路管理者 ③ 警察 ④ その他 | 歩道拡幅 （自転車への）注意喚起策検討 | 未実施 | ○都道歩道部、民地所有物のため対策困難。 |

令和5年度合同点検箇所対策実施状況（令和5年度末未実施箇所）

令和5年度 通学路合同点検シート（清明小学校）

| No | 点検箇所 | 点検理由 | 合同点検による確認状況 | 対策必要有無 | 対策実施主体 | 対策案 | 令和5年度末実施状況 | 令和6年度末実施状況 |
|----|-----------------------------|--|---|-----------|--|---|---|---|
| 1 | 下宿一丁目（三中へ向かう道と接続する柳瀬川通り） | 信号がない。北側から柳瀬川通りを横断しようとする歩行者を、交番側から来る自動車からだと近くなるまで見えない。 | カーブのため横断歩道存在、横断待ち者に気づきにくい。民家植栽により、横断歩道看板が見えない | 必要 不必要 | ① 学校・教育委員会 ② 道路管理者 ③ 警察 ④ その他 | 通学路設定・誘導の見直し 横断歩道標識（看板）の有効化 信号設置については用地確保必須のため、道路管理者と警察で要協議 北側電柱共架ミラーの口径拡大 | 通学路設定：指定はしていない、継続して注意喚起 横断歩道標識：検討中 信号設置：歩行者滞留場所確保ができないため対応不可 道路反射鏡：口径拡大検討中 | ○暫定的ソフト対策実施済。（学校） ○道路反射鏡：鏡面拡大検討中。（道路管理者） ○横断歩道標識：実施済み（令和6年新標識設置）（警察） ○信号機設置：対応不可（歩行者滞留場所確保ができないため）（警察） |
| 3 | 下宿二丁目（セブンイレブンから入る道、スクールゾーン） | スクールゾーンで進入禁止の時間帯に、自動車が守らず、入ってくるので危険な状況である。 | 看板標識のみで路面標示がない バリケード設置も住宅多く困難 | 必要 不必要 | ① 学校・教育委員会 ② 道路管理者 ③ 警察 ④ その他 | 区間入口出口部分の路面標示設置 不定期の取締り 途中筋道から柳瀬が通りを渡るルートについては通学路としては使わないよう案内対応 | 路面標示検討中 不定期の取締り実施 | ○路面標示検討中。（道路管理者） ○検討中：不定期の取締り実施（担当係連絡及び把握済み）（警察） |
| 4 | 清明小西側坂 | 外側線の薄れ、歩道用地か否か？ | 歩道が切れている部分は道路用地か不明 | 必要 不必要 | ① 学校・教育委員会 ② 道路管理者 ③ 警察 ④ その他 | 外側線修復 | 検討中、歩道が切れている部分は道路用地外 | ○路面標示検討中。 |
| 5 | 第三保育園東 | スクールゾーン路面標示がほぼ消えている 街路灯が少なく暗い | スクールゾーン路面標示がほぼ消えている 街路灯が少なく暗い | 必要 不必要 | ① 学校・教育委員会 ② 道路管理者 ③ 警察 ④ その他 | スクールゾーン路面標示復旧 街路灯状況確認 | 検討中 | ○路面標示検討中・未就学児点検同様指摘有り。R8年度要望予定。（道路管理者） |

令和4年度合同点検箇所対策実施状況（令和5年度末未実施箇所）

令和4年度 通学路合同点検シート（三小・六小・七小）

| 学校 | 点検箇所 | 点検理由 | 合同点検による確認状況 | 対策必要有無 | 対策実施主体 | 対策案 | 令和5年度末実施状況 | 令和6年度末実施状況 |
|----|-------------------------|--|--|-----------|---|--|--|--|
| 三小 | 竹丘二丁目31の緑陰通りから水道道路に抜ける道 | 竹丘2-31～33の緑陰通りから水道道路に抜ける道が危ない。昨年度も危険箇所として出されていた。 | 巻き看板は設置されているが、路側線の引き直し、「止まれ」の塗りなおし、横断歩道の設置は未だなし。 | 必要 不必要 | ① 学校・教育委員会 ② 道路管理者 ③ 警察 ④ その他 | 警察にて、横断歩道を年内に引く予定。止まれの表示も同時に引き直し予定。右折禁止の時間帯は変更の手続きを進めている（実施は未定）。道路交差箇所にて外側線の引き直しを検討する。 | 横断歩道設置：実施済 「止まれ」表示：実施済 右折禁止時間帯変更：検討中 外側線：検討中（暫定的にソフト対策実施予定） | ○ゾーン30にて対応完了。（道路管理者） ○横断歩道：実施済み（警察） ○止まれ：実施済み（警察） ○時間帯変更：実施予定（業者作業待ち）（警察） |
| 六小 | 梅園二丁目2（エネオス前横断歩道付近） | 登校時の児童が集中する。歩道が狭いため、信号待ちの児童が溜まりやすい。 | 両車線ともに交通量が多く、比較的速度を出して通過する車、自転車が多い。 | 必要 不必要 | ① 学校・教育委員会 ② 道路管理者（都） ③ 警察 ④ その他 | 警察と都で協議のうえ、将来的に横断歩道の位置の変更を検討する。 歩行者用信号の位置の変更も必要になるため、併せて都と警察で検討する。 | 歩道幅困難、ソフト対策検討中 | ○検討中：道路管理者から歩道幅困難、ソフト対策検討中との回答（警察） |
| 六小 | 梅園三丁目14（とんでん前横断歩道付近） | 登校時の児童が集中する。歩道が狭いため、信号待ちの児童が溜まりやすい。 | 両車線ともに交通量が多く、比較的速度を出して通過する車、自転車が多い。 | 必要 不必要 | ① 学校・教育委員会 ② 道路管理者（都） ③ 警察 ④ その他 | 交差点の飲食店前のガードレールの幅の広いものに変更を依頼する。 交差点の薬局駐車場のポールをガードレールに変更を依頼。 | 市から都へ依頼済み | 未実施 |